

Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. § 21 StVZO
 mit Nr. ODE055A0UBB000668 vom 24.09.2025

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	01.03.2011	2.1	1313	2.2	00000000 -	L	2	9	1	P.2/P.4	420 / 6800	r	317		
J	M1	4	AA			18	4638				19	1939			
E	WDDRJ7HA7BA001899			3	9	20	1262				G	1795			
D.1	MERCEDES-AMG					12	-	13	-			Q	-		
D.2	197 (USA)					V.7	330	F.1	1935			F.2	1935		
	197.377					7.1	920	7.2	1125			7.3	-		
	-					8.1	920	8.2	1125			8.3	-		
	-					U.1	92	U.2	3750			U.3	74		
D.3	SLS AMG					0.1	-	0.2	-			S.1	2	S.2	-
2	DAIMLER (D)					15.1	265/35R19 94Y								
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	295/45R20 110Y								
	Limousine					15.3	-								
V.9	-					R	grau				11	7 / -			
14	459/2012;US-Zertifikat					K	-								
P.3	Benzin					6	-			17	-		16	-	
10	0001	14.1	30ZZ	P.1	6208	21	-								
22	Import aus USA*Motor: M159 E63* Zu15.1/2: a.MB LM-Rad vo. 9,5JX19 ET60 u.hi.11JX20 ET68* Beleuchtungseinrichtung in Etwa Wirkung gegeben, Hauptscheinwerfer mit bauartgen.*Zu V.7: berech. Wert***														

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

Zu B: Vorschlag 01.03.2011* Daten gem.Datenblatt TÜV Süd ASDL01020699* Untersuchung gem. HU-Rili durchgeführt*

Notizen / zusätzliche Angaben:

- keine -

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift.

Bescheinigung des Technischen Dienstes:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.



[Handwritten Signature]

Stempel

Unterschrift Mitarbeiter Technischer Dienst

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr. **ODE055A0UBB000668** vom **24.09.2025**
 Fahrzeug-Ident.-Nr. **WDDRJ7HA7BA001899**
 EZ: **01.03.2011**

Eine Begutachtung nach §21 StVZO wurde durchgeführt, weil Import USA

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge Nachweis gemäß / durch / iVm: Merkblatt für Import-Fz	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32b	Unterfahrerschutz	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
§35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppvorrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§47e	Klimaanlagen	N/A*
§49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
§58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
§59	Fabriksschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr. **ODE055A0UBB000668** vom **24.09.2025**
Fahrzeug-Ident.-Nr. **WDDRJ7HA7BA001899**
EZ: **01.03.2011**

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§60	Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen	N/A*
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •
Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •



Bericht-Nr.: 0DE055A0UBB000667

(1) Fz-Id.Nr.: **WDDRJ7HA7BA001899**

iKFZ-Prüfz.: w2Vf0hUH
 Org.Code: 2025

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

Seite 1 von 1
 5010991539

MERCEDES TECHNIK LANGER STEVEN LANGER
 Gutenbergring 16
 22848 Norderstedt

(3) Ausstellungsdatum: 24.09.2025 09:02 Uhr
 Prüfort: Norderstedt
 (4) km-Stand: 32155 km
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
 Aufbau: Coupé AD
 Hersteller: Daimler (D) 1313
 Typ: 197 (USA) 00000000
 Var./Ver./Ausf.: - / -
 Antriebsart: Benzin 0001
 Emissionsschl: 459/2012;US-Zertifikat 30ZZ
 zGM: 1935 kg
 Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.28.6.3/2.0.21
 Kundenkennzeichen: EZ: 01.07.2011

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel	(8) Nächste HU September 2027	Prüfplakette nicht zugeteilt
---	---	--

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
 Das Fahrzeug ist im September 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(9) Es betreute Sie Herr Rampp
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

(10) Hinweise:
 - Untersuchung des Abgasverhaltens am 23.09.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer SH-2-10-1095-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Abbremsung BBA (%): Räder block.
Betriebsbremse 1. Achse	240	238	Abbremsung FBA (%): Räder block.
Betriebsbremse 2. Achse	330	320	
Feststellbremse 2. Achse	270	310	

TÜV Entgelt	Leistungsdatum entspricht Belegdatum	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	99,00 €

USt-IdNr.: DE260736205	Leistungsdatum: 24.09.2025	Gesamt:	99,00 €
------------------------	----------------------------	----------------	---------

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/impressum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Axel Bischopink (Sprecher), Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreuz.

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD.

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Datum: 23.09.2025 11:26:20

BIV in Standort, BIV am Standort: Atlas Automobile

www.atlasautomobile.de
info@atlasautomobile.de
Tel: 040/5237631

Ort: Haussee 192, 22848 Norderstedt

Messprogramm:	G-Kat mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Benzin
Fahrzeug:	DAIMLER (D) (197) SLS AMG	Emissionsklasse:	
Amtliches Kennzeichen:	OH-NE1	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	35AA
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WDDRJ7HA7BA001899	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	1313
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	000
Kilometerstand:	32155	Erstzulassung:	01.03.2011

Messergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfereitschaft					
Unterstützt				011111101101	
Gesetzt				000000000001	Nicht alle Systemtests durchgeführt
Fehlerspeicher					
Regelungsprüfung					
Brennstoffsonde (λ)		0.970	1.60 #		
Drehzahl (H)	1/min	580	990 #	679	IO
Sig. λB1 (H)		0.970	1.60 #	0.999	IO
Sig. λB2 (H)		0.970	1.60 #	1.025	IO
MIL-Status					
MIL-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				An #	IO
MIL-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	IO
Ansicherung MIL				Aus #	IO
Kontaminationierung					
Motortemp.	°C	60		98.0	IO
Kontaminationierung Katalysator	s	0 #		1	
Drehzahl	1/min	2500		---	
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl (H)	1/min	580	990 #	684	IO
Bei höchstem Leerlauf					
Drehzahl (M)	1/min	1200 #	2800	1535	IO
CO λ)	%vol		0.20	0.003	IO
Lambda (H)		0.97	1.60 #	1.001	IO
Gesamtergebnis					
Funktionsprüfung OBD		i. O.			
Funktionsprüfung Abgas		i. O.			
Gesamtergebnis		Bestanden			
Erläuterungen					

Hinweis: Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben: Nein # IO

Erkennnte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie # IO

Geräte:	Version
Abgas: Bosch BEA055	BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B, [SN: 0980218438]
OBD: Bosch KTS560	KTS560 V3.20, [SN: 658751347]
Software: Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2024	6.0.1885.2411, CRC: 32D33909
Sollstellen:	V 3.68 25.09.2024 (CC) [III/2024]



Kontroll-Nr.: SH-2-10-1095-63
Prüfer: Dodenhof
verantwortliche Person: Dodenhof

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

